

## XIX. ÚDRŽBA

Všechny vyústky vyrábíme z vysoce kvalitních a odolných materiálů bez přísad přírodních vláken. Použitý materiál je specifikován v průběhu technického zpracování vaší zakázky.

Vyústky z prodyšných materiálů (PMS, PMI, PLS, PLI, PMB, PMT) lze prát v běžné průmyslové pračce. Neprodyšné tkaniny (NMS, NMI, NLI, NLS, NMT) dovolují pouze šetrné praní, materiály NHI, NHE a NMD pak pouze praní ruční. Pokud je vyústka vybavena obručemi, vzpěrami nebo napínači, pak tyto pevné části před praním vyjměte. Vnější indukční znečištění (viz. kap. XVI.) lze odstranit odsátím vysavačem, praní není nutné.

### Postup praní:

**Při praní důsledně respektovat předepsané symboly údržby pro daný výrobek. Prací štítky jsou všité u zipů ve vyústkách.**

### Doporučujeme:

1. Praní běžnými pracími prostředky (dávkování podle doporučení výrobce), účinek se zvýší otočením naruby. Podle stupně znečištění doporučujeme cyklus praní opakovat až čtyřikrát, případně použít silnější prací prostředek. Při silně znečištěném materiálu se doporučuje použít speciální prací prostředek (na požádání doporučíme dle konkrétního druhu znečištění).
2. Dezinfekci použijte pouze pokud ji vyžadují provozní předpisy v místě instalace. Chemické složení dezinfekčního prostředku nesmí ovlivnit materiál vyústky (viz symboly údržby), dávkování prostředku dle doporučení jeho výrobce.
3. Vymáčení vyústek v čisté vodě.
4. Výrobek lehce odstředit, instalovat a dosušit proudem vzduchu z ventilátoru.

### Legenda k symbolům

	praní v pračce max. teplota 40°C; normální mechanické působení, normální máchání, normální odstředování
	šetrné praní v pračce max. teplota 40°C, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě, mírné odstředování
	praní pouze ruční, výrobek se nesmí prát v pračce, maximální teplota 40°C, opatrná manipulace
	výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor
	výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení
	výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce
	žehlení při max. teplotě 110°C, opatrně při žehlení s parou
	výrobek se nesmí žehlit, napařování a zpracování parou je nepřipustné
	výrobek se nesmí chemicky čistit, nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly
	výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethénem, perchloretylénem, benzínem trifluorotrichloretanem, nebo fluototrichloretanem obvyklými postupy